

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра – директор
департамента демографической политики,
социальной защиты, опеки и попечительства
министерства труда и социальной защиты

Тульской области

А.А. Осипов



20 ____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

№ _____

Тульская область, г. Узловая

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« » 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района Узловского района»*

1.2. Адрес объекта: *301631, Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д. 6а*

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, *632 кв. м*
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *нет*

1.4. Год постройки здания *1956*, последнего капитального ремонта: *нет*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 3-4 квартала 2014 г., капитального- нет.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района», ГУСОН ТО «СРЦН Узловского района»*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *301631, Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д. 16а*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация *социальная защита, стационарное социальное обслуживание с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Микро-автобус по маршруту Узловая-Каменецкий

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *да*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВДН
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВДН» (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С, Г, У)		2
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, С, У)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		
----	---	----	--	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приобрести и установить указатели направления движения.
2.	Вход (входы) в здание	Техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется.
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2014-2015 гг.** в рамках исполнения

_____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И (Г, С, У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____.

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области: **Жить вместе «Доступная среда»**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 10 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: Директор ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Узловского района

Л. В. Фролова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: Начальник отдела социальной поддержки населения ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Узловского района»

О.Л. Агаркова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель начальника отдела социальной поддержки населения ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Узловского района»

М. Н. Шурганова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов: Председатель общества Узловской районной организации Тульской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Н.Е. Лунева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте: Директор ГУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района»

Т.А. Шевнина

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)

Комиссией

(название)

Приложение № 1
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 20 » декабря 2013 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района», 301631,
Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д.6а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		1	-	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствуют указатели направления движения.	К, О	Привести в соответствие.	Приобрести и установить.
1.3.	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	Техническое решение невозможно.	-
1.5.	Автостоянка и парковка	нет		-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне: беспрепятственный обустроенный проход							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1.2	ДП-И (С, Г, У)			Приобрести и установить указатели направления движения.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-И (С, Г, У)**

Приложение № 2
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 20 » декабря 2013 г.

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района»,
301631, Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д.6а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	Техническое решение невозможно.	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	нет		-	-	-	Техническое решение невозможно.	-
2.4.	Дверь (входная)	есть		3		-	-	-
2.5.	Тамбур	есть		4	Параметры не соответствуют нормативным величинам.	-	Техническое решение невозможно.	-
	ОБЩИЕ требования к зоне: организация доступности к входной группе							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2.5	ДЧ-И (Г, С, У)			Техническое решение невозможно - организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г, С, У)

Приложение № 3
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 20 » декабря 2013 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района»,
301631, Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д.6а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет		-	-	-	-	-
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		5	-	-	-	-
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть		6	Ширина дверного проёма не соответствует нормативной величине.	К, О	Техническое решение невозможно	-
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		6	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне: обозначение путей движения							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
3.5	ДУ			Техническое решение невозможно-организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДУ**

Приложение № 4 (I)
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 20 » декабря 2013 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района», 301631,
Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д.6а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть		-	Параметры дверного проёма не соответствует нормативной величине.	К, О	Техническое решение невозможно	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет		-		-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет		-		-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-		-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-		-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне: обеспечение возможности оказания услуг маломобильным группам населения							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
4.1	ДУ			Техническое решение невозможно- Организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение № 4 (II)
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от «20» декабря 2013 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-			-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 4 (III)
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 20 » декабря 2013 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть			-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-			-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 5
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 20 » декабря 2013 г.

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района», 301631,
Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д.6а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть		7, 9, 10	-	-	-	-
5.2.	Душевая/ ванная комната	есть		8	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне: обустройство санитарных помещений							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	ДУ			-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение № 6
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 20 » декабря 2013 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района»,
301631, Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д.6а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	-	-	Техническое решение невозможно	-
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	Техническое решение невозможно	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
6.2; 6.3	ДУ			Техническое решение невозможно- Организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДУ**

СП

(проект, первая редакция)

производить по индивидуальной программе с учетом задач, определенных заданием на проектирование.

6.1.6* При размещении квартир для семей с инвалидами, на креслах-колясках в уровне первого этажа следует обеспечивать возможность выхода непосредственно на придомовую территорию или приквартирный участок. Для отдельного входа через квартирный тамбур и устройства подъемника рекомендуется увеличение площади квартиры на 12 м². Параметры подъемника принимать по ГОСТ Р 51633.

В жилищном фонде социального назначения квартиры для инвалидов, особенно на креслах-колясках следует, как правило, предусматривать в уровне первого этажа, обеспечивая возможность выхода также непосредственно на придомовую территорию.

6.1.7 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санитарный узел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и собственные коммуникации.

6.1.8* Минимальный размер жилого помещения должен составлять:

- для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, не менее 12 м²;
- для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью, 16 м² и более (при необходимости).

6.1.9* Ширина жилой комнаты для проживания инвалидов должна быть не менее 3,0 м (для немощных – 3,3 м; передвигающихся на кресле-коляске – 3,6 м). Глубина жилой комнаты должна быть не более её двойной ширины. При наличии перед фронтом комнаты летнего помещения шириной 1,5 м и более глубина комнаты должна быть не более 4,5 м.

6.1.10* Ширина спального помещения для инвалидов должна быть не менее 2,0 м (для немощных – 2,5 м; передвигающихся на кресле-коляске – 3,0 м). Глубина помещения должна быть не менее 2,5 м.

6.1.11* Положение кровати и расположение мебели в спальном помещении для инвалида-колясочника в целом должно обеспечивать

СП

(проект, первая редакция)

свободное пространство не менее 1,5 м для разворота инвалидного кресла. С одной стороны кровати следует предусматривать проход шириной не менее 0,915 м.

6.1.12* Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 1,8 м при глубине до 1,5 м ширина должна быть не менее 2,0 м.

6.1.13* Площадь общей комнаты (гостиной) рекомендуется, как правило, принимать не менее: в одно-двухкомнатных квартирах – 18м²; в трех-четырёхкомнатных квартирах – 20-22 м².

6.1.14 Высота подоконной доски в комнате инвалида на кресле-коляске не должна быть выше 0,6 м.

6.1.15* Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда следует принимать не менее 9 м². Ширина такой кухни должна быть не менее:

2,3 м – при одностороннем размещении оборудования,

2,9 м – при двухстороннем или угловом размещении оборудования.

Кухни следует оснащать электроплитами.

Расположение мебели в кухне для инвалида-колясочника должно обеспечивать свободное пространство не менее 1,5 м для разворота инвалидного кресла.

Выключатели и устройства управления в кухне следует устанавливать на высоте от 0,75 до 1,2 м по центральным линиям над уровнем пола.

6.1.16* Общий уровень освещенности в кухне должен быть в пределах 200-300 лк на уровне рабочей поверхности.

6.1.17* Размеры санитарно-гигиенических помещений в квартирах должны соответствовать требованиям, указанным в 5.3.8*.

6.1.18* Ширина подсобных помещений должна быть не менее, м:
передней (с возможностью хранения кресла-коляски).....1,6;
внутриквартирных коридоров1,15.
ширина проема межкомнатных дверей в свету должна быть не менее0,9.

СП

(проект, первая редакция)

6.1.19* В жилых домах муниципального социального жилищного фонда следует предусматривать возможность устройства, при необходимости, в составе квартиры кладовой площадью не менее 4м² для хранения инструментов, материалов и изделий, используемых и производимых инвалидами при работах на дому, а также для размещения тифлотехники и брайлевской литературы.

6.1.20 При односторонней застройке жилых корпусов ширина галерей должна быть не менее 2,4 м.

6.1.21* Расстояние от ограждения балкона, лоджии до наружной стены должно быть не менее 1,4 м; высота ограждения – в пределах от 1,05 до 1,15 м. Порог наружной двери на балкон или лоджию не должен быть более 0,013 м.

Примечание – При наличии свободного пространства от проема балконной двери в каждую сторону не менее 1,2 м, расстояние от ограждения до стены допускается сократить до 1,2 м.

6.1.22 Ограждения балконов и лоджий для передвигающихся на кресле-коляске в зоне между высотами от 0,45 до 0,7 м должны быть прозрачными с тем, чтобы обеспечить инвалиду хороший обзор с уровня кресла-коляски.

6.1.23* Все виды сигнализации следует проектировать с учетом восприятия всеми категориями инвалидов и требований ГОСТ Р 51764. Места размещения и назначение сигнализаторов определяется в задании на проектирование.

Следует применять домофоны со звуковой и световой сигнализацией.

Жилые помещения для постоянного проживания инвалидов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

6.2 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения

6.2.1 Здания образовательных учреждений рекомендуется делать доступными для всех категорий обучаемых с нарушениями здоровья, за исключением профессиональных образовательных учреждений, имеющих

СП

(проект, первая редакция)

ограничения по приему обучаемых по здоровью на определенные по закону профессии.

Здания специальных реабилитационно-образовательных учреждений, сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания проектируются по специальному заданию на проектирование с учетом требований настоящего нормативного документа.

6.2.2 Лифт для учащихся-инвалидов, передвигающихся в инвалидном кресле, в учреждениях общего образования, а также начального и среднего профессионального образования должен предусматриваться в специальном лифтовом холле с ограниченным доступом в него остальных учащихся

6.2.3 Если ширина коридора менее 1,8 м, рекомендуется предусматривать через каждые 10-15 м длины коридора, но не менее одного на коридор, карман глубиной 1,8 м, длиной – 3,0 м.

6.2.4 Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.

6.2.5 В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.

6.2.6 В актовом залах образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в зале на 150-300 мест - 5-7 мест; в зале на 300-500 мест - 7-10 мест; в зале на 500-800 мест - 10-15 мест, а также места на эстраде, в гримерных и других помещениях для исполнителей.

Места для учащихся-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.

СП

(проект, первая редакция)

6.2.7* У мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры безопасности (ограду, буферную полосу и т.п.).

6.2.8* В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, необходимо предусматривать не менее 4% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания.

6.2.9* Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 10 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.

Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка. Необходимость выделения дополнительной зоны для переводчика устанавливается заданием на проектирование.

6.2.10 В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов. С этой целью в читальном зале следует предусматривать обособленные непроходные зоны для размещения специальных мест: для учащихся-инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках и использующих иные индивидуальные средства реабилитации при ходьбе и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное периметральное освещение.

6.2.11 Стойка-барьер выдачи книг в абонементе в общеобразовательных учреждениях, гардеробные стойки должны соответствовать требованиям, указанным в п. 5.5.9*.

6.2.12 В столовой должна быть предусмотрена для учащихся-инвалидов своя непроходная зона, оборудование которой должно учитывать возможность пользования детьми на креслах-колясках.

СП
(проект, первая редакция)

6.3 Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения

6.3.1 Доступными для маломобильных групп населения должны быть здания лечебно-профилактических учреждений, в которых непосредственно оказывается медицинская помощь. К ним относятся учреждения, которые посещаются населением, в том числе инвалидами: амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники, диспансеры и центры) различного уровня обслуживания (от сельских до республиканских), различного профиля (многопрофильные, стоматологические, физиотерапевтические, семейные и др.) и различного назначения (базовые, консультационно-диагностические и др.) - далее ЛПУ.

6.3.2 Учреждения, предназначенные для стационарного пребывания больных, в т.ч. инвалидов и других маломобильных групп населения: - стационары (больницы и диспансеры) различного уровня обслуживания (от сельских до республиканских), различного профиля (многопрофильные, психиатрические, кардиологические, восстановительного лечения и др.) устанавливаются медиками в техническом задании.

6.3.3 Травмапункт, инфекционный кабинет и приемное отделение ЛПУ, молочные кухни, оптики и аптеки должны иметь наружные входы, доступные для инвалидов. Травмапункт должен размещаться на первом этаже.

Наружный тамбур одного из боксов инфекционного отделения должен быть запроектирован для доступа инвалидов

6.3.4 На автостоянках посетителей амбулаторных учреждений не менее 10% мест должно быть предусмотрено для автомашин инвалидов. Для пациентов и посетителей реабилитационных учреждений, специализирующихся на лечении людей с ограничениями в передвижении следует выделять на автостоянках до 20% мест.